

Après démoulage et refroidissement, les pièces brutes sont grenillées par projection à haute vitesse de micro-billes d'acier et sont ensuite envoyées à l'usinage.

